

## INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE radioproteção – (PPR)

Para que a documentação referente à proteção radiológica de sua instituição fique completa é necessário elaborar um **Plano de Proteção Radiológica (PPR)**, cujo modelo está disponível para download em nosso site [www.sprad.com.br/planoderadioprotecao](http://www.sprad.com.br/planoderadioprotecao).

O **Supervisor de Radioproteção ou Responsável Técnico da instituição** devem elaborar esse documento com as seguintes informações abaixo:

- ✓ **Anexo 1** – O projeto básico de arquitetura das instalações ou a planta da instalação atualizada com indicação das salas onde estão instalados os equipamentos radiológicos.
- ✓ **Anexo 2** – O(s) laudo(s) de levantamento radiométrico ambiental de todas as salas da instituição.
- ✓ **Anexo 3** – Para cada equipamento e/ ou sala é preciso anexar uma tabela de exposição em folha impressa que informe: os exames realizados e a técnica utilizada (kVp, mA e o tempo de exposição).
- ✓ **Anexo 4** – Deverá conter nome dos médicos, técnicos e seus respectivos números de registro. Detalhar a função exercida, qualificação, responsabilidades e carga horária de toda a equipe de radiologia.
- ✓ **Anexo 5** – Para cada equipamento, anexar: os relatórios do teste de aceitação do equipamento (emitido pelo fornecedor), com o aceite do titular do estabelecimento e o certificado de adequação da blindagem do cabeçote (emitido pelo fabricante).

### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- ✓ Caso a instituição não tenha o relatório do teste de aceitação, recomendamos que seja retirada a indicação desse do documento. (Anexo 5)
- ✓ Solicitamos que todos os documentos anexados sejam verificados e o Plano de Proteção Radiológica (PPR) seja assinado pelo responsável conforme indicado no modelo.
- ✓ Todos os itens devem ser verificados para confirmação da veracidade das informações.
- ✓ No item 11 do Plano de Radioproteção pedimos que seja corrigido o nome da empresa que realiza sua monitoração (Dosimetria), caso não seja realizado pela empresa [\*\*Sapra Landauer\*\*](#).
- ✓ Manter cópias autenticadas do(s) laudo(s) de levantamento radiométrico ambiental (LRA) para renovação do alvará de funcionamento da instituição.

*Agradecemos por escolher nossos serviços!*

Rua Rui Barbosa, 2495 – V. Costa do Sol – São Carlos – SP – CEP 13566-260.  
Fones: (16) 3419 – 3804/ 3419 – 3805 / Fax (16) 3419 – 3806  
CNPJ 18.738.232/0001-07

Home Page: [www.sprad.com.br](http://www.sprad.com.br)  
E-mails: [sprad@sprad.com.br](mailto:sprad@sprad.com.br)  
[financeiro@sprad.com.br](mailto:financeiro@sprad.com.br)

SP Rad – Soluções em Proteção Radiológica.